

Số: **2171** /BVCTCH-TTB

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **31** tháng **10** năm 2024

V/v yêu cầu báo giá sửa chữa trang thiết bị y tế

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ sửa chữa trang thiết bị y tế tại Việt Nam

Bệnh viện Chấn thương Chính hình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ sửa chữa trang thiết bị y tế cho bệnh viện. Nội dung như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

Bệnh viện Chấn thương Chính hình

Địa chỉ: 929 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Phòng Vật tư - Trang thiết bị y tế

Điện thoại: 028 38366991.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: 929 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

Từ 7 giờ 00 phút, ngày 01 tháng 11 năm 2024 đến trước 16 giờ 00 phút, ngày 11 tháng 11 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:

Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 11 tháng 11 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Dịch vụ sửa chữa trang thiết bị y tế:

Báo giá dịch vụ sửa chữa cụ thể cho từng trang thiết bị y tế theo bảng danh mục sửa chữa trang thiết bị y tế đính kèm.

2. Địa điểm và thời gian thực hiện dịch vụ:

2.1. Địa điểm thực hiện dịch vụ:

Bệnh viện Chấn thương Chính hình

Địa chỉ: 929 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

2.2. Thời gian thực hiện dịch vụ:

Dựa trên tình hình khám và điều trị bệnh cụ thể của Bệnh viện mà hai bên thỏa thuận để sắp xếp lịch thực hiện dịch vụ sửa chữa.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Web BV Chấn thương Chính hình;
- Lưu: VT, TTB, VTT (03).

GIÁM ĐỐC



Châu Văn Đính



DANH MỤC SỬA CHỮA TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Kèm theo Công văn số 2171 /BVCTCH-TTB ngày 31 tháng 10 năm 2024)

STT	Tên trang thiết bị	Đơn vị tính	Số lượng	Model	Serial Number	Hãng sản xuất	Xuất xứ	Tình trạng của thiết bị, yêu cầu
1	Khoan xương pin	Cái	01	System 6	1124302893	Stryker	Mỹ	Không hoạt động
2	Khoan xương pin	Cái	01	System 6	1608306613	Stryker	Mỹ	Không hoạt động
3	Khoan xương pin	Cái	01	PRO7100b	20160342	Conmed	Mỹ/Mexico	Không hoạt động, hư hỏng đầu kẹp mũi khoan
4	Khoan xương pin	Cái	01	PRO7100b	20160341	Conmed	Mỹ/Mexico	Không hoạt động
5	Nguồn camera nội soi	Cái	01	IM4000	73640	Conmed	Mỹ	Không hoạt động
6	Băng ca vận chuyển đồ hấp	Cái	09				Việt Nam	Hư hỏng bánh xe và thanh chắn

BỆNH VIỆN CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH

[Handwritten signature]